



# Bericht für den Gast



Erdinger Arena

## Erdinger Arena

Anschrift

Am Faltenbach 27  
87561 Oberstdorf

Kontaktdaten

Tel.: 08322 / 8090300  
E-Mail: [info@erdinger-arena.de](mailto:info@erdinger-arena.de)  
Web: [www.erdinger-arena.de](http://www.erdinger-arena.de)



# Prüfergebnis

Die **Erdinger Arena** wurde am 23.06.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2016 bis Juli 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.





Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	✓	-	-	-	Weg zum Eingang mit 9 % Steigung; keine gekennzeichneten Parkplätze
<b>Eingang: Haupteingang (A)</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Eingang: Erdinger Sportalp (A)</b>	-	-	-	-	u.a. 3 Stufen vorhanden
<b>Eingang: Rollstuhlfahrertor (A)</b>	✓	✓	-	-	Steigung des Weges zum Tor bis zu 11 %
<b>Kasse, Kiosk, Shop</b>	✓	-	✓	-	Tresen der Hauptkasse 125 cm x 150 cm hoch
<b>Tribüne: Sitzplatztribüne</b>	-	-	-	-	Zugang nur per Treppe
<b>Tribüne: Stehplatztribüne/ Tribüne für Rollstuhlfahrer</b>	✓	-	-	-	Weg teilweise schwer begeh- und befahrbar, Rampe mit 15 % Steigung und 82 cm Breite auf 1,4 m
<b>Tribüne: Hangtribüne</b>	✓	-	-	-	Weg teilweise schwer begeh- und befahrbar, Stehplatztiefe 78 cm
<b>Weg zwischen Haupteingang sowie Erdinger Sportalp und Schrägaufzug (B)</b>	-	-	-	-	u.a. Weg teilweise schwer begeh- und befahrbar, Steigungen über 6 %, Wegbreite teilweise 82 cm
<b>Weg zwischen Eingang Rollstuhlfahrertor und Schrägaufzug (B)</b>	✓	-	✓	-	Weg teilweise schwer begeh- und befahrbar

 					Bemerkungen
Schrägaufzug	✓	✓	✓	✓	
<b>Aussichtspunkt: Schanze HS 106</b>  <b>Aussichtspunkt: Aussichtsplattform</b>	✓  ✓	✓  –	✓  –	✓  –	Weg teilweise schwer begeh- und befahrbar, Türschwellen z.T. 3 cm, kein horizontales Bedientableau im Panorama-Aufzug
WC für Menschen mit Behinderung: Kasse	✓	✓	✓	–	Sitzhöhe 53 cm, Waschbecken eingeschränkt unterfahrbar
Gastronomie Erdinger Sportalp	–	–	–	–	u.a. Zugang über 3 Stufen
Skimuseum	✓	✓	–	–	Kein horizontales Bedientableau im Aufzug, Bewegungsfläche beim Einstieg 150 cm x 140 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind keine ausgewiesenen Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden. Bei Voranmeldung werden Parkplätze nach Rücksprache zur Verfügung gestellt.
- Bei Wegen gibt es teilweise Steigungen über 6 %. Die Wege sind auf Teilstücken von der Oberflächenbeschaffenheit her schwer begeh- und befahrbar.
- Der Eingang erfolgt über eine Rotationstür oder ein Eingangstor.
- Das Gelände ist über ein Tor für Rollstuhlfahrer zugänglich. Der Schlüssel liegt an der Kasse bereit.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme: Terrassentür Erdinger Sportalp 81 cm, Stehtribüne 82 cm)
- Der Kassentresen ist 95 cm bis 125 cm hoch.
- Der Zugang zur Gastronomie Erdinger Sportalp ist nur über Stufen möglich. Im Gastraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Sitzplatztribüne: acht bis neun Reihen mit Sitzen im Abstand von 67 cm. Der Zugang ist nur per Treppe möglich.
- Stehplatztribüne: Plattform mit 250 cm x 450 cm großer Fläche für Rollstuhlfahrer, restliche Plätze abgestuft bis zu 40 m breit und 82 cm tief. Der Zugang ist über eine Rampe (15 % Steigung, 82 cm Breite, 1,4 m Länge) möglich.
- Hangtribüne: am Hang gelegen, steil in Stufen ansteigende Stehplätze mit einer Tiefe von 78 cm.
- Das Skimuseum ist per Aufzug (Kabine 110 cm x 140 cm) zugänglich.

### Aussichtsweg und Aussichtsplattform

- Ein Schrägaufzug (Kabine 277 cm x 220 cm) führt zum Aussichtspunkt Schanze HS 106.
- Der Aussichtsweg ist 151 cm breit und hat eine maximale Steigung von 4 % auf 50 m. Ein Geländer ist beidseitig vorhanden.
- Der Zugang zur Aussichtsplattform erfolgt per Aufzug (Kabine 142 cm x 160 cm) und über Schwellen bis zu 3 cm.
- WC für Menschen mit Behinderung bei der Kasse

**Das WC ist beidseitig anfahrbar (mind. 90 cm x 70 cm).**



- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein weiteres WC ist vor der Erdinger Arena vorhanden und per Euroschlüssel zugänglich.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Die verschiedenen Bereiche sind über Treppen zugänglich. Teilweise sind alternativ Aufzüge vorhanden. In allen Aufzügen wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt.
- Der Aussichtspunkt Schanze HS 106 ist über einen Schrägaufzug erreichbar.

### Gastronomie Erdinger Sportalp

- Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen. Eine elektroakustische Beschallung ist vorhanden, aber abschaltbar/regelbar.



# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nach vorheriger Rücksprache mitgebracht werden.
- Es sind keine ausgewiesenen Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden. Bei Voranmeldung werden Parkplätze nach Rücksprache zur Verfügung gestellt.
- Es ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden. Eine Gehwegbegrenzung gibt es nur teilweise
- Der Eingangsbereich (Haupteingang) ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktilen Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Der Eingang erfolgt über eine Rotationstür oder ein Eingangstor.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung.
- Die verschiedenen Bereiche sind über Treppen zugänglich. Diese sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet.
- Teilweise sind alternativ Aufzüge vorhanden. In allen Aufzügen wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt.
- Der Aussichtspunkt Schanze HS 106 ist über einen Schrägaufzug erreichbar.
- Wegweiser sind in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es gibt kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.